

Repère : 13.1
Edition N°1
Cir.FFVV N° 199

Le 06-10-1987

13.1 CROCHETS TOST sur MS 893

Nota préliminaire :

Dans le Sommaire du recueil des notes permanentes
(Repère 1.1) ajouter ONGLET -13 SECURITE puis 13.1 Crochet TOST-
Introduire la présente Note en fin de recueil

* Pour garantir le largage du câble reliant le planeur à l'avion
remorqueur, la F.F.V.V a fait approuver par les Services Techniques
la modification qui consiste à remplacer le crochet AERAZUR par un
crochet TOST sur les MS 892, MS 893 et DR 400.

La F.F.V.V subventionne l'acquisition du Kit.

Pour tout renseignement, contacter Mme BLOT à la F.F.V.V.

LE DIRECTEUR



YVES POLLET