



Société Nouvelle Centrair

BULLETIN DE SERVICE

N° 101-30

PLANEURS SN CENTRAIR
101 tous types "Pégase"

Page 1/1

OBJET : VERIFICATION ETAT FERRURE DE FIXATION HARNAIS SUR SIEGE

VALIDITÉ : Planeurs SN CENTRAIR 101 tous types, tous N° de série

BUT : Vérifier le bon état des ferrures de fixation harnais


APPLICATION : vérification sous 1 mois après la date d'émission de ce bulletin de service

DESCRIPTION :

Le harnais est fixé en partie basse et latérale du siège par 2 ferrures articulées sur la coque composite.

L'articulation permet un alignement de la ferrure avec la sangle pour assurer une bonne transmission de charge.

Lors de l'installation du pilote dans le cockpit, par manque d'attention, cette ferrure peut être contrainte vers le bas en cas d'appui par exemple du parachute si le harnais n'est pas maintenu en position relevée. Une telle mise en charge peut entraîner des déformations et des criques sur cette ferrure, problème qui nous a été rapporté sur un planeur.



Ferrure fixation harnais

Nous vous rappelons qu'un contrôle visuel de ces pièces est prévu en Visite Annuelle et Grande Visite.

Toutefois, par ce bulletin de service, SN CENTRAIR demande aux propriétaires de planeur "Pégase" de vérifier l'état de ces ferrures et leur libre débattement pour s'assurer qu'un défaut éventuel n'ait pas été oublié lors des contrôles réguliers.

En cas de constat de déformation ou crique, une réparation est impérative.

SN CENTRAIR se tient à la disposition des utilisateurs pour toute fourniture de pièces détachées et d'informations techniques pour le remplacement de cette ferrure

Société Nouvelle CENTRAIR

Aérodrome - 36300 LE BLANC
FRANCE

Tél. : 02.54.37.07.96 - Fax : 02.54.37.48.64

Edition du 30/07/2009

Classification



Impératif



Recommandé



Pour information