

SOCATA
Direction des Services
65921 TARBES CEDEX 9
FRANCE

TELEPHONE : 33 (0)5 62.41.73.00
TELEFAX : 33 (0)5 62.41.76.54

AVIONS RALLYE

LETTRE SERVICE

LS 026

00

N°ATA

- OBJET** : EQUIPEMENT SANS DETROMPAGE MECANIQUE
- VALIDITE** : Tous Avions Rallye
- BUT** : Sensibiliser les opérateurs au risque d'erreur de montage lors de la maintenance.
- DESCRIPTION:** Un incident a été récemment reporté suite au remplacement d'un robinet sélecteur carburant.
Ce robinet n'ayant pas de détrompage mécanique, il a été remonté à l'envers.
C'est pourquoi nous souhaitons rappeler qu'il est important de repérer par tout moyen approprié, le montage existant, les cheminements de câbles ou de tuyauteries, avant d'effectuer une intervention de dépose.
Cela permettra d'en faciliter la pose et d'éviter des erreurs de montage.