

Repère 13.3  
Edition N°1  
Cir.FFVV N°236

Paris, le 23/11/87

---

**13.3 - MICRO TULIPE**

---

**NOTA PRELIMINAIRE**

Prendre la Note 13.1 . Circulaire 199

---

L'utilisation d'un micro "ficelle" est reconnue comme une des causes potentielles ou effectives d'accidents de planeur.

La Fédération recommande vivement l'utilisation de micro tulipe ou col de cygne.

Une étude est actuellement en cours sur l'intérêt que présenterait l'utilisation de micro d'ambiance en planeur.

Je vous demande de tenir compte de cette note lors de l'acquisition de matériel radio.

LE DIRECTEUR



Y. POLLET